## **Installiertes Material:**

F.A.Q

 $SAE-5 = AMC150/M_+ DAV + LR180 E ou (LR128 E) + RCD180 + CPP + BPR + EM150 + RC150 + NSE und NSR150$ 

Funktionsstörung	Überprüfung
Bei Stromanschluss passiert nichts	- Stromzufuhr vom AMC150 (Led LD1 an) überprüfen - Sicherung F1 überprüfen
Der AMC150 funktioniert (Led LD1) an aber die DAV blockieren nicht.	-Stromzufuhr der DAV (Ausgang J) überprüfen - Inspektions-Info überprüfen. Falls nötig Eingang - Kabel des Inspektions-Eingangs testen (Parasit) - Prüfen dass der DAV-Kontakt nicht an <bobine dav=""> im ASF angeschlossen ist.  - CDAV&gt; bei Netzanschluss blockiert : Ausgang J (Anschluss 3-4) &lt; DAV&gt; ohne Strom blockiert : Ausgang J (Anschluss 1-2)</bobine>
Bei Stromanschluss durchbrennt die Sicherung F2	<ul> <li>Überprüfen dass die DAV isoliert und nicht kurzgeschlossen sind.</li> <li>Prüfen dass sich die kabel der verzoggung des DAV nicht berühren</li> <li>Die Sicherung austauschen.</li> <li>Den AMC nicht ans Netz schliessen wenn eine Sicherung fehlt; die elektronische Karte kann zerstört werden.</li> </ul>
Die DAV bleiben blockiert, die Tür der Etage bleibt verriegelt.	- Stromversorgung vom LR180-Schloss auf der RIR180-Karte überprüfen. - Prüfen das der RIR180 am AMC150 (Ausgang T) ange-schlossen ist. - Prüfen dass Sie Nocken-Info angeschlossen haben (Eingang F) - Prüfen das der Empfänger RIR180 an ist und der Sender sich gegenüber befindet.
Der Aufzug ist an der Etage - die Tür wird nur manchmal entriegelt	- Prüfen Sie den Abstand zwische Sender und Empfänger.Dieser muss mindestens 30 cm seien. - Überprüfen Sie dass das Signal vom Sender dem Empfänger übergeben wird (grüne LED an).
Bei Stromanschluss läuten die Alarme	- Stromzufuhr des Senders prüfen - Verkabelung der Bremsen-Info überprüfen. - Shunt - Existenz am letzten ASF prüfen. - Falls sie keine Alarm-übertragung an der Etage haben, Shunt-Ge- genwart zwischen <-> und <al> am ASF prüfen.</al>
Der Aufzug kommt an die Etage, die Tür ent-riegelt sich, der Alarm läutet.	- Distanz zwischen Sensor und Tür-DPI prüfen. - Stromversorgung des Senders (Kabinen-Stillstand), Prüfen. Die Span- nung muss 24V dc betragen.

## **Installiertes Material:**

SAE-5 = AMC150/M\_ + DAV + LR180 E oder (LR128 E) + RCD180 + CPP + BPR + EM150 + RC150 + NSE und NSR150

Funktionsstörung	Überprüfung
Der Aufzug ist an der Etage; man öffnet die Tür, nach einem Moment läutet der Alarm.	<ul> <li>- Distanz Sender - Empfänger prüfen. Sie muss 30 cm betragen.</li> <li>- Inspektions-info im AMC150 prüfen (Eingang P). Falls nötig kabel entfernen</li> <li>- Prüfen dass der Empfänger an bleibt.</li> </ul>
Ein ASF läutet. Sobald man auf den <bpa> - Knopf drückt hört es auf und läutet wieder sobald man den Knopf loslässt.</bpa>	- Überprüfen Sie das der DAV in die Initial-Stellung Kommt. - Falls der ASF Kabine an der Etage läutet, die Kabine wegfahren lassen und auf den BPA-Knopf drücken.
Ein Alarm ASF läutet ununterbrochen im Schacht.	<ul> <li>- Die Sicherung des ASF prüfen. (aus dem Sockel nehmen)</li> <li>- Fallss Sie keine Alar-Übertragung haben dieExistenz vom Shunt zwischen &lt;-&gt; und <al> am ASF prüfen.</al></li> <li>- Die Ausrichtung des <dpi> prüfen. Der Sensor muss maxi 7 mm vom Obstakel entfernt seien.</dpi></li> </ul>
Der Aufzug ist an der Etage; man öffnet die Tür, der Alarm läutet bis man die Tür schliesst.	- Funktion der entsprechenden Sender und Empfänger prüfen.
Der AMC150 läutet ununterbrochen : Das heisst es gibt eine Strom-Störung	- Netzspannung überprüfen (Sicherung F1) - Transformaterausgangsspannung überprüfen (Ausgang T) - Stroversorgung der Karte überprüfen (Led LD1).
Der AMC150 läutet unterbrochen : Dass heisst dass die Batterien entladen sind. Kein Strom oder durchbrannte Sicherung.	- Batterieladung überprüfen (Led LD2/LD3) - Batteriespannung überprüfen, diese darf nicht nidriger alls 24 V dc seien.